

Auslöser der Instandhaltung = EWS

Information an den Grundstückseigentümer:

- Anschreiben mit Aufforderung zur Überprüfung der GEA
(Angebot zur gemeinschaftlichen TV-Untersuchung mit
Dichtheitsnachweis liegt bei)

Bürgerinformation durch Info-Broschüre und Homepage

Organisation einer TV-
Teilgebietsuntersuchung
(Straßenzug)

Aufgaben der Grundstückseigentümer

Kostenübernahme der TV-
Untersuchung

Auswertung der TV-
Untersuchung und der
Dichtheitsprüfung

Schäden

Erstellung des
Sanierungskonzeptes mit
Kostenschätzung
(Angebot des Ing. Büros für
eine Beratung zur
Sanierung liegt bei)

evtl. Beratungskosten
durch Ing. Büro

Ausführung der Sanierung

Durchführung und
Bescheinigung der
Dichtheitsprüfung

Abnahme der Dichtheitsprüfung nach der Sanierung